

Dotazy na plísně v bytech

Krajští hygienici často dostávají od občanů také podněty na výskyt plísní v bytech.

Její příčiny můžeme rozdělit na 2 základní skupiny:

- Jedním důvodem její tvorby může být nesprávné užívání bytu (např. nedostatečné vytápění bytu, nedostatečné větrání, zvláště když se v bytě vaří, suší prádlo atd.) nebo
- nevyhovující stavebně technický stav budovy.

Na základě místního šetření, které provádí **stavební úřady**, je posuzováno, co je pravděpodobnou příčinou výskytu plísně. KHS MSK tedy neřeší vznik, příčiny a možné důsledky plísní v bytech.

V případě nevhodného stavebně-technického stavu stavby může **stavební úřad** nařídit zjednání nápravy v souladu s ustanovením § 139 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (stavební zákon), neboť vlastník stavby je povinen udržovat stavbu v dobrém stavu tak, aby mj. nevznikalo nebezpečí hygienických závad.

