

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji hodnocení koupací sezóny 2026

Oficiální koupací sezóna pro rok 2026 byla stanovena na období od 30. května do 1. září. Kontroly kvality vody na povrchových vodách ke koupání, které jsou uvedeny v Seznamu vod ke koupání vydaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky, probíhaly podle předem stanovených termínů monitorovacího kalendáře. Odběry prvních vzorků byly realizovány již od poloviny května, ještě před samotným zahájením sezóny, a následně pravidelně pokračovaly po celé léto. V souladu s monitorovacím kalendářem bylo k 1. září 2026 toto pravidelné vzorkování oficiálně ukončeno.



Vrbické jezero, okres: Karviná, Foto: KHS

Na území Moravskoslezského kraje bylo v roce 2026 do oficiálního Seznamu vod ke koupání zařazeno celkem 25 lokalit bez provozovatele. Pravidelnou kontrolu kvality vody na těchto místech zajišťovali zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě (KHS MSK). Do tohoto monitoringu byla po dokončení stavebních prací opětovně zařazena také vodní nádrž Baška.



Vodní nádrž Baška, okres: Frýdek-Místek, Foto: KHS

V provozu byly rovněž 2 přírodní koupaliště na povrchových vodách (štěrkovna Hlučín a Karvinské moře), kde zajistil kontrolu provozovatel. Vedle přírodních koupališť na povrchových vodách byly v provozu i přírodní koupaliště vybavená systémem přírodního čištění vody ke koupání (tzv. přírodní koupací biotopy) a nádrže ke koupání s řízeným přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody – tzv. „betoňáky“. Provozovatelé zajišťovali kontrolu kvality vody v těchto zařízeních s ohledem na jejich aktuální provoz.



Vodní nádrž v areálu Heiparku, Tošovice, okres: Nový Jičín, Foto: KHS

Před zahájením koupací sezóny a následně v druhé polovině června byl akreditovanou laboratoří Zdravotního ústavu v Ostravě zajištěn sběr vodních plžů z potenciálně rizikových nádrží za účelem stanovení původců cercariové dermatitidy (svědivého kožního onemocnění). Sledování se týkalo vodních nádrží Těrlická přehrada, Brušperk, Baška, Kacabaja a Vrbického jezera. Výsledky analýz potvrdily výskyt těchto larev při druhém odběru ve vodní nádrži Brušperk. Z tohoto důvodu byl u dané lokality změněn symbol jakosti vody na oranžový symbol značící zhoršenou kvalitu. Na ostatních sledovaných nádržích nebyl výskyt potvrzen a v průběhu celé sezóny nebylo v souvislosti s koupáním hlášeno žádné podezření na toto onemocnění.



Vodní nádrž Brušperk, okres: Frýdek-Místek, Foto: KHS

Na základě výsledků laboratorních analýz a s přihlédnutím ke klasifikaci podle mikrobiologických ukazatelů za období let 2022-2025 byla kvalita vody ve vodních nádržích Čerták a Údolí mladých v Bílovci na začátku sezóny hodnocena jako zhoršená. Následné laboratorní rozborů však prokázaly zlepšení jakosti vody, která se udržela do konce koupací sezóny.



Vodní nádrž Údolí mladých, Bílovec, okres: Nový Jičín, Foto: KHS

Zhoršené smyslově postižitelné vlastnosti vody, konkrétně snížená průhlednost a přírodní znečištění v podobě spadaneho listí, odkvetlých květů a nánosu rostlinného pylu na hladině, byly zaznamenány ve vodních nádržích Olešná, Brušperk, Kacabaja a v rybníku Pod hradem Bohušově. Ve všech těchto případech se jednalo o vodu zdravotně nezávadnou s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci.

Koncem června bylo v rybnících Edrovice a Bohušov, stejně jako ve vodních nádržích Údolí mladých v Bílovci a v Budišově nad Budišovkou, zaznamenáno přechodné zhoršení mikrobiologické kvality vody. Zvýšené hodnoty sledovaných ukazatelů byly s vysokou pravděpodobností způsobeny srážkami a s nimi spojeným přítokem povrchových vod. Kvalita vody v ostatních uvedených vodních nádržích byla v začátku sezóny vhodná ke koupání.



Vodní nádrž Budišov nad Budišovkou, okres: Opava, Foto: KHS

První problémy s přítomností sinic ve významnějším množství byly prokázány začátkem července v rybníku Tvrdkov, při následných kontrolách se však naměřené hodnoty pohybovaly výrazně pod stanoveným limitem. Celkově lze uvést, že hlavní koupací sezóna proběhla bez závažných mimořádných událostí a sledovaná místa si udržela velmi dobrou kvalitu vody s pouze krátkodobými místními výkyvy.

Jedním z těchto výkyvů byl nárůst množství sinic začátkem srpna ve vodní nádrži Slezská Harta, který se projevil pouze na jednom z koupacích míst, a to v lokalitě Leskovec. Následný kontrolní odběr opětovně prokázal vodu vhodnou ke koupání, a tento příznivý stav setrval v celé vodní nádrži až do konce koupací sezóny.



Vodní nádrž Slezská Harta – Leskovec nad Moravicí, okres: Bruntál, Foto: KHS

Stabilně vysokou kvalitu vody bez překročení stanovených limitů si po celou koupací sezónu udržely lokality Lom Svobodné Heřmanice, vodní nádrže Slezská Harta (v oblastech Roudno a Nová Pláň), Žermanice, Těrlická přehrada, Větrkovice, nádrž v Budišově nad Budišovkou, dále Vrbické, Kališovo a Stříbrné jezero a také přírodní koupaliště Karvinské moře a Hlučínské jezero. Začátkem srpna byl v přírodním koupališti štěrkovny Hlučín opětovně zaznamenán zajímavý výskyt sladkovodní medúzky. Jedná se o sladkovodního žahavce dorůstajícího do velikosti tří centimetrů, který původně pochází z Číny. Tento druh na rozdíl od svých mořských příbuzných nepředstavuje pro koupající se osoby žádné zdravotní riziko, jelikož jeho žahavé buňky neproniknou lidskou kůží. Na všech ostatních přírodních koupalištích v kraji zůstala kvalita vody po celou koupací sezónu vyhovující.

Informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#).