

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji

Začátkem 23. kalendářního týdne pokračovaly kontroly kvality vody na místech ke koupání v okresech Frýdek-Místek a Karviná. Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě odebrali vzorky vody na třech místech Žermanické přehrady, na dvou místech přehrady Olešná, v nádrži Brušperk, na třech místech vodní nádrže Těrlická přehrada, v Kališově a Vrbickém jezeře.



VN Těrlická přehrada, okres Karviná, Foto: KHS

K výraznému zhoršení jakosti vody ke koupání došlo ve vodní nádrži Brušperk. Laboratorní analýzy prokázaly překročení druhého stupně množství sinic a chlorofylu, a proto je voda hodnocena červeným symbolem – voda nevhodná ke koupání. K ověření vývoje kvality vody budou v následujícím týdnu odebrány kontrolní vzorky.



VN Brušperk, okres Frýdek-Místek, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsova.cz, www.khsova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Sinice obsahují látky, které mohou způsobovat různé alergické reakce. V závislosti na individuální citlivosti a době pobytu ve vodě se u koupajícího mohou objevit vyrážky, zarudlé oči a rýma. Sinice mohou produkovat také různé jedovaté látky (toxiny) a podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane se liší i projevy zdravotních problémů, od střevních a žaludečních potíží, přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy, které jsou poměrně vzácné, ale určitě je nelze podceňovat. V případě, že se ve vodě obsahující sinice budete koupat, doporučujeme se po vykoupání osprchovat čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na ní po pobytu ve vodě ulpěly.

Jakost vody v ostatních sledovaných nádržích zůstává stabilní a většina lokalit je i nadále vhodná ke koupání. Ve vodní nádrži Olešná se oproti 21. kalendářnímu týdnu zlepšila průhlednost. Výjimku tvoří koupací místo Pacalůvka vodní nádrže Těrlická přehrada, kde jsou negativně ovlivněny vizuální vlastnosti vody přírodním znečištěním (viditelné znečištění plovoucí ve vodě v podobě drobných vodních rostlin a větviček), které mohou narušit celkový dojem z koupání. Díky tomu je jakost vody hodnocena jako vhodná ke koupání s mírně zhoršenými vlastnostmi.



VN Olešná, okres Frýdek-Místek, Foto: KHS

Na břehu Kališova jezera právě probíhají stavební práce spojené s výstavbou nových mol a relaxačních ploch, které mají zpříjemnit čas strávený u vody a nabídnout lepší zázemí pro plavce i rekreanty. Celkem budou vybudována 3 mola. Přístupové plavecké molo bude situováno v návaznosti na sportovní zónu u beachvolejbalového hřiště a doplní ho další dvě plovoucí mola umístěna na hladině jezera. Relaxační zóna bude obohacena o dřevěná dvojlehatka. Na jaře byla dokončena cyklostezka kolem jezera a v blízké době na ni naváže také nový přístupový chodník vedoucí k jezeru, čímž se zlepší dostupnost pro návštěvníky. Dokončení stavebních prací se předpokládá během měsíce července.



Piskovna – Kališovo jezero, okres Karviná, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Další ověření kvality vody, v souladu s monitorovacím kalendářem, zajistil provozovatel sportovně rekreačního areálu štěrkovny Hlučín a Karvinského moře. Výsledky provedených laboratorních rozborů prokázaly vyhovující jakost vody.



Štěrkovna Hlučín, okres Opava, Foto: KHS

Aktuální informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#). Na všech sledovaných koupacích místech jsou rovněž k dispozici informační tabule, na kterých lze najít všeobecné informace o jednotlivých nádržích včetně hodnocení kvality vody.

Dne 5. 6. 2025, zpracovala: Ing. Markéta Hanzlíková, Kateřina Czudková