

Koupání ve volné přírodě v Moravskoslezském kraji Hodnocení koupací sezóny 2025

Zaměstnanci Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje prováděli od poloviny května do konce srpna pravidelné kontroly kvality vody ke koupání na přírodních vodních plochách, které nemají svého provozovatele a jsou uvedeny na Seznamu vod ke koupání vydaném Ministerstvem zdravotnictví České republiky. V roce 2025 bylo na Seznam vod ke koupání zařazeno celkem 25 lokalit na území Moravskoslezského kraje. Z důvodu stále probíhajících stavebních prací na tělese hráze vodní nádrže Baška však byla v letošním roce kvalita vody pravidelně monitorována na 24 koupacích místech.



VN Těrlická přehrada – Pacalůvka, okres: Karviná, Foto: KHS

Kromě těchto sledovaných míst mohla veřejnost navštívit také provozovaná přírodní koupaliště na povrchových vodách (štěrkovna Hlučín, Karvinské moře) a biotopy se systémem přírodního čištění vody (Plovárna na výsluní v Úvalně na Bruntálsku, biotop ve Studénce na Novojičínsku a koupaliště u Penzionu Jurášek v Kunčicích pod Ondřejníkem na Frýdeckomístecku). Využívat bylo možné také 11 nádrží s řízeným přítokem a odtokem podzemní či povrchové vody, tzv. „betoňáky“.



Biotop plovárna Na výsluní, Úvalno, okres Bruntál, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Koupací sezóna roku 2025 byla stanovena na období od 30. května do 1. září. Odběr prvních vzorků proběhl ještě před jejím zahájením a následně pokračoval po celou koupací sezónu podle stanoveného monitorovacího kalendáře.

Před zahájením koupací sezóny a v druhé polovině června provedla akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu v Ostravě sběr vodních plžů z potenciálně rizikových nádrží za účelem stanovení původců cercárie dermatitidy. Jednalo se o vodní nádrž Těrlická přehrada, vodní nádrž Brušperk a Vrbické jezero. Výsledky analýz nepotvrdily vylučování cercárií způsobujících cercáriovou dermatitidu. Na těchto sledovaných nádržích nebylo během koupací sezóny zaznamenáno ani hlášeno podezření na onemocnění cercáriovou dermatitidou v souvislosti s koupáním.

V druhé polovině července však byly hlášeny dva případy svědivé vyrážky v souvislosti s koupáním ve vodní nádrži Kacabaja v Hodslavicích na Novojičínsku. Následné vyšetření odebraných plžů potvrdilo přítomnost původců cercárie dermatitidy a nádrž byla hodnocena oranžovým symbolem jako zhoršená jakost vody.



VN Kacabaja v Hodslavicích, okres Nový Jičín, Foto: KHS

V průběhu koupací sezóny došlo v důsledku intenzivních srážek ke krátkodobému zhoršení mikrobiologické jakosti vody ve vodní nádrži Těrlická přehrada na koupacím místě Pod Motelem, ve vodní nádrži Brušperk a v rybníku Pod hradem v Bohušově. Následné výsledky kontrolních odběrů byly již vyhovující.



Rybník Pod hradem v Bohušově, okres Bruntál, Foto: KHS

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khsoba.cz, www.khsoba.cz, ID datové schránky: w8pai4f

První problémy s přítomností sinic ve významnějším množství byly zaznamenány již začátkem června ve vodní nádrži Brušperk, v průběhu června až července byly hodnoty přechodně sníženy a začátkem srpna prokázaly laboratorní analýzy masivní rozvoj toxických sinic, voda v nádrži neodpovídala hygienickým požadavkům a byla klasifikována jako nebezpečná ke koupání. Dne 14. 8. 2025 byl vyhlášen zákaz ke koupání, který trval do konce koupací sezóny.

V druhé polovině července byl zaznamenán zvýšený výskyt sinic ve vodní nádrži Kacabaja na Novojičínsku, stejně jako v rybníku Bohušov a Edrovice na Bruntálsku. Množství sinic v nádrži Kacabaja zůstalo na obdobně vysoké úrovni a překračovalo limity prvního stupně po zbytek koupací sezóny s hodnocením zhoršená jakost vody.

V srpnu byly zaznamenány sinice ve vodní nádrži Čerták, vodní nádrži Olešná a vodní nádrži Žermanická přehrada. V souvislosti s teplým a slunečným počasím byl sledován v Žermanické přehradě pokračující nárůst vývoje sinic, doprovázený výskytem vodního květu. V závěru měsíce zde byly překročeny limitní hodnoty druhého stupně a voda byla hodnocena jako nevhodná ke koupání.



VN Žermanická přehrada, okres Frýdek-Místek, Foto: KHS

Vhodná kvalita vody ke koupání byla po celé koupací období např. ve vodní nádrži Slezská Harta, v rybníku Tvrdkov a v lomu Svobodné Heřmanice na Bruntálsku; ve vodní nádrži Budišov nad Budišovkou a Stříbrném jezeře na Opavsku; ve vodní nádrži Větrkovice v Kopřivnici na Novojičínsku; ve vodní nádrži Těrlická přehrada na koupacích místech Pacalůvka a Těrlicko střed, ve Vrbickém jezeře a Kališově jezeře na Karvinsku.



Kališovo jezero, okres Karviná, Foto: KHS


Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Na Bělidle 7, 702 00 Ostrava

Tel: 595 138 111

podatelna@khssova.cz, www.khssova.cz, ID datové schránky: w8pai4f

Z provozovaných přírodních koupališť byla na Štěrkovně Hlučín koncem srpna zaznamenána zhoršená jakost vody z hlediska zvýšeného výskytu sinic. Tento stav je pro tuto lokalitu spíše neobvyklý, pravděpodobně však souvisel s mimořádnou situací po povodních, kdy byla nádrž zaplavena a došlo k výrazným změnám ve vodním ekosystému. Na ostatních přírodních koupalištích však zůstávala kvalita vody po celou koupací sezónu vyhovující.



Letní koupaliště Poruba, okres Ostrava, Foto: KHS

Informace o kvalitě vody ke koupání ve volné přírodě jsou k dispozici [ZDE](#).



VN Slezská Harta – Nová Pláň, okres Bruntál, Foto: KHS